NHÓM CC QLRBV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TẠI NHÓM CHỨNG CHỈ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG

Thời gian : Từ 29/9/2026 – 1/10//2026

Địa điểm : Công ty CP Phát triển rừng bền vững Việt Nam

Đại diện Nhóm Chủ rừng Công ty CP KD Lâm Nghiệp Tp Huế

1) Ông Trần Quốc Vinh - Chức vụ: PGĐ - Trưởng Ban
2) Ông Cao tất Kiên – Chức vụ: PGĐ - Phó Ban
3) Ông Phạm Tiến Công – Chức vụ: Nhân viên – Giám sát
4) Ông Nguyễn Xuân Chiến – Chức vụ: Nhân viên - Thành viên
5) Bà Võ Thị Huyền Trang – Chức vụ: Nhân viên - Thành viên

Trung tâm CORENARM:

1) Ông Ngô Trí Dũng – Giám đốc TT CORENARM

2) Ông Lê Hồng Phong – Cán bộ kỹ thuật TT CORENARM

Đã tiến hành "Đánh giá nội bộ" hoạt động quản lý Nhóm và quản lý Rừng theo Tiêu chuẩn Quản lý Rừng FSC cho các Hộ tiểu điền ở Việt Nam (FSC-STD-RAP-VNM-01-2022) và Bộ Tiêu chuẩn Quản lý Nhóm (FSC/ Group): FSC-STD-30-005, v2.1 tại Nhóm Chứng chỉ Phát triển rừng bền vững, bao gồm: đánh giá trong phòng (tài liệu) và đánh giá hiện trường.

1. Mục tiêu đánh giá:

Đánh giá nội bộ để phát hiện các lỗi không tuân thủ trong QLNhóm và QLRừng của Nhóm Chứng chỉ. Từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp khắc phục lỗi không tuân thủ và chuẩn bị hồ sơ cho đơn vị đánh giá dự kiến vào tháng 10/2026.

2. Phương pháp đánh giá:

- Căn cứ vào hoạt động QL Nhóm và QL Rừng của Nhóm CC PTRBV, đoàn đánh giá tiến hành đối chiếu với từng chỉ số trong Bộ Tiêu chuẩn QLNhóm (v2.1) và QL

Rừng FSC cho các Hộ tiểu điền ở Việt Nam (FSC-STD-RAP-VNM-01-2022, phiên bản thử nghiệm tại Việt Nam) để đánh giá.

- Thực hiện Đánh giá trong phòng kết hợp với đánh giá ngoài hiện trường để phát hiện lỗi không tuân thủ theo Tiêu chuẩn của FSC.

- Bốc mẫu đánh giá hiện trường năm thứ nhất theo công thức:

+ Số hộ hoạt đông: 0,6 x căn bậc hai (số hộ hoạt động) = 0,6 x căn bậc hai (1113) = 20 hộ.

+ Số hộ không hoạt đông: 0,1 x căn bậc hai (số hộ không hoạt động) = 0,1 x căn bậc hai (1152) = 04 hộ.

3. Kết quả đánh giá

3.1. Đánh giá trong phòng (tài liệu)

1) Hoạt động Quản lý Nhóm (QLN)

- Nhóm Chứng chỉ Quản lý RBV hiện tại đang quản lý diện tích 6.025,22 ha. Trong đó, diện tích hành lang sông suối là 60,9 ha. Diện tích rừng của Nhóm nằm trên 03 xã là Hoá Quỳ (1.616,03 ha; 834 hộ và 1354 lô rừng), Như Xuân (1.972,54 ha; 882 hộ và 1782 lô rừng) và xã Xuân Bình (2.436,65 ha; 549 hộ và 880 lô rừng)

- Biên soạn các tài liệu QLN cơ bản như: Sổ tay QLN, Phương án QLRBV, Các quy trình thủ tục của nhóm, hồ sơ các thành viên tham gia.

- Tổng hợp cấu trúc quản lý của nhóm bao gồm:

+ Ban Quản lý Nhóm Chứng chỉ gồm: 05 thành viên, trong đó Trưởng Ban và Phó Ban đồng thời là Phó Giám đốc Công ty, các thành viên còn lại là cán bộ công nhân viên của Công ty.

Nhóm đã kiện toàn Ban đại diện và các thành viên, bao gồm đã có các Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ. Sau khi thành lập, các thành viên trong nhóm đã hỗ trợ quá trình đăng ký và thẩm định thành viên, rà soát hiện trường, tuyên truyền và hỗ trợ các thành viên trong công tác quản lý rừng bền vững và tham gia các lớp tập huấn cơ bản.

Ban Quản lý Nhóm thực hiện các hoạt động giám sát đầy đủ theo quy định trong Sổ tay QLN. Đồng thời, Ban Quản lý nhóm cũng đã triển khai hoạt động tham vấn và đánh giá nội bộ nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, nhắc nhở các hộ thành viên chưa tuân thủ và điều chỉnh kế hoạch hoạt động/quản lý nếu cần thiết.

2) Hoạt động Quản lý rừng

Năm 2026 là năm đầu tiên Nhóm thành lập. Nên Nhóm chỉ vận động người dân tham gia và hoàn thiện các tài liệu phục vụ cho đợt đánh giá chính:

- Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2026 - 2030;
- Sổ tay Quản lý Nhóm 2026;
- Các báo cáo chuyên đề về Đánh giá tác động Môi trường năm 2026 (EIA), đánh giá tác động xã hội 2026 (SIA), Đánh giá ĐDSH và xác định các giá trị bảo tồn 2026 (HCV);
- Bản đồ Nhóm CCR rõ ràng và đảm bảo về mặt kỹ thuật

Ban Quản lý Nhóm đã tổ chức tham vấn ý kiến các bên liên quan tại địa phương để phục vụ cho công tác giám sát của Ban Quản lý Nhóm.

Qua đánh giá ban đầu, hoạt động quản lý, các báo cáo và BĐ trên đều đạt chất lượng yêu cầu theo các nguyên tắc quy định hiện hành của FSC. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ thành viên chưa thực hiện tốt các hoạt động quản lý rừng trên hiện trường như: Hành lang sông suối, vẫn còn rác thải trên một số lô rừng và đốt thực bì thiếu kiểm soát.

3.2. Đánh giá ngoài hiện trường

Bốc mẫu hộ đánh giá hiện trường: Nhóm quản lý tổng cộng 2265 hộ thành viên. Trong đó, có 1113 hộ có hoạt động từ đầu năm 2026 đến nay. Căn cứ vào quy mô, mức độ rủi ro qua các đợt rà soát hiện trường, Nhóm tiến hành đánh giá hiện trường bao gồm 20 hộ có lô rừng hoạt động và 8 hộ có lô rừng không hoạt động, đảm bảo tỷ lệ mẫu đánh giá hiện trường theo quy định.

- **Các lô hoạt động:**

- Xã Hoá Quỳ: HQ513, HQ213, HQ507, HQ744.3, HQ587.2, HQ690.1, HQ34
- Xã Như Xuân: NX73, NX574.2, NX850.3, NX872.3, NX497.1, NX764.3
- Xã Xuân Bình: XB413.2, XB549.2, XB351, XB379, XB535.3, XB131, XB156

- **Các lô không hoạt động:**

- Xã Hoá Quỳ: HQ270, HQ626.1
- Xã Như Xuân: NX374, NX252, NX74
- Xã Xuân Bình: XB68, XB533.1, XB533.2

Một số điểm tốt cần nhân rộng và truyền thông cho Nhóm:

- Một số lô rừng trồng năm 2026 thực hiện đốt thực bì trước khi trồng có kiểm soát bằng cách gom thành đống hoặc theo băng nhằm hạn chế cháy lan.



- Một số lô có Hành lang sông suối được bảo vệ tốt, không trồng cây sát mép nước và giữ lại thảm thực vật tự nhiên xung quanh ao, hồ



Một số điểm chưa tuân thủ phát hiện tại các lô đi hiện trường:

3.2.1. Rác thải trên hiện trường trồng rừng và khai thác (Minor – Chỉ số 10.12.1-FSC-STD-RAP-VNM-01-2022, điểm không tuân thủ nhỏ)

Mặc dù đã được tuyên truyền tập huấn, nhưng vẫn có một số lô rừng còn tồn tại rác. Nguyên do đây là năm đầu tiên hộ gia đình tham gia vào Nhóm Chứng chỉ quản lý rừng bền vững nên phần lớn các chủ rừng chưa thay đổi nhận thức. Đồng thời, một phần

chủ rừng thuê tổ khai thác, trồng rừng và thiếu nhắc nhở, giám sát việc gom rác, vệ sinh trên lô rừng.






Rác thải trên lô sau khai thác

3.2.2. Hành lang ven suối chưa được bảo vệ tốt (Minor – Chỉ số 6.7.1- FSC-STD-RAP-VNM-01-2022, điểm không tuân thủ nhỏ)

Sau khai thác cành nhánh chưa được thu gom kịp thời. Một số cành nhánh thả xuống khu vực mép ao, hồ. Ngoài ra, một số lô rừng trồng keo tại khu vực hành lang ven khe, suối, không đảm bảo giữ HLSS để bảo vệ dòng chảy và hạn chế xói mòn, sạt lỡ vào mùa mưa. Do vậy cần tăng cường công tác giám sát, nhắc nhở và yêu cầu chủ rừng cam kết bảo vệ hành lang ven suối, ao, hồ, đập.





3.2.3. Một số lô rừng sạt lỡ (Minor – Chỉ số 6.3.2- FSC-STD-RAP-VNM-01-2022, điểm không tuân thủ nhỏ)

Do đợt đánh giá nội bộ diễn ra sau khi địa phương trãi qua trận mưa kéo dai, dân đến một số lô rừng có độ dốc lớn, hoặc các lô rừng nằm ở taluy dương, ngay đường bị sạt lỡ với nhiều quy mô khác nhau. Hiện tại Nhóm đã có xác định các vị trí để theo dõi và chưa có biện pháp giảm thiểu cụ thể.





3.3. Các yếu tố về mặt xã hội:

Thông qua kết quả phỏng vấn nội bộ cho thấy như sau:

- Không ghi nhận có trường hợp quấy rối tình dục và phân biệt đối xử về giới tính, tình trạng hôn nhân, cha mẹ hoặc khuynh hướng lạm dụng tình dục trong nội bộ nhóm;

- Quyền lợi của người lao động (nội bộ công ty và thành viên nhóm) đều được đảm bảo về mặt tiền lương, bình đẳng về cơ hội đào tạo, tập huấn và An toàn lao động. Không sử dụng lao động dưới 16 tuổi trong hoạt động SXLN của Nhóm.

- Không ghi nhận tranh chấp, khiếu nại và tai nạn lao động diễn ra trong hoạt động SXLN của nhóm.

- Nhân viên Công ty và thành viên Nhóm tuân thủ Luật phòng chống tham nhũng của nhà nước, Ban đại diện và các thành viên của Nhóm CCR không đưa hoặc nhận hối dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Nhận xét và khuyến nghị:

4.1. Nhận xét

- Về tài liệu:

+ Nhóm CC Phát triển RBV đã đưa ra được đầy đủ các minh chứng thực hiện Quản lý nhóm theo Tiêu chuẩn quản lý Nhóm của FSC và Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC.

+ Nhóm đã thiết lập văn phòng, trang bị lưu trữ hồ sơ, cập nhật tài liệu FSC đầy đủ. Ngoài ra, nhóm cũng đã xây dựng hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ các file dữ liệu số giúp việc rà soát, cập nhật và kiểm tra hàng năm thuận tiện.

- Về hoạt động hiện trường: hiện trường hoạt động quản lý rừng về cơ bản thực hiện theo Tiêu chuẩn của FSC. Tuy vậy vẫn còn nhiều lỗi cần khắc phục như sạc lỡ, rác thải hiện trường trồng rừng và khai thác, bảo vệ hành lang ven suối (nhất là ở khu vực khai thác) chưa thật sự hiệu quả. Không có sự xâm lấn hay phát tán các loài ngoại lai trong diện tích rừng của các lô rừng Nhóm.

- Về nhân sự: Ban Quản lý Nhóm đã kiện toàn đội ngủ cán bộ công ty CP Phát triển RBV Việt Nam với các phân công nhiệm vụ rõ ràng. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên đánh giá nên Ban Quản lý Nhóm vẫn chưa nắm hết các nhiệm vụ về Quản lý cũng như hoạt động giám sát hiện trường hiệu quả.

4.2. Khuyến nghị:

- Tăng cường công tác giám sát khai thác, nhất là ở các lô sắp khai thác trong thời gian tới, nhằm hạn chế các lỗi về rác thải, vi phạm bảo vệ HLVS, làm đường vận xuất gây xói mòn.

- Cập nhật và hoàn thiện lớp bản đồ hiện trạng rừng của Nhóm.

- Tăng cường phối hợp với Trưởng thôn và Tổ Bảo vệ rừng của xã để tuyên truyền, giám sát các lô rừng và chủ rừng trong công tác quản lý rừng bền vững.

Thanh Hoá, ngày 2 tháng 10 năm 2026

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên

Giám đốc

Ngô Trí Dũng